

# PRESENZA DI AMIANTO NELLE SCUOLE DELLA REGIONE LAZIO

## OBIETTIVI

L'Inail, in collaborazione con il Centro Regionale Amianto (CRA) della Regione Lazio, con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità, ha avviato e finanziato un progetto che ha l'obiettivo di realizzare una mappatura dei materiali contenenti amianto (MCA) ancora presenti nelle scuole in tutto il territorio regionale.

Si intende fornire ai dirigenti scolastici l'assistenza ed il supporto tecnico necessario, sia per pervenire alla identificazione dei MCA eventualmente presenti sia per gestire in sicurezza la loro presenza.

SCUOLE	Numero	Presenza MCA conosciuta	% MCA
LAZIO	5896	291	4,9
Roma e provincia	3812	263	6,8
Frosinone e provincia	763	11	1,4
Latina e provincia	630	8	1,2
Rieti e provincia	294	0	0
Viterbo e provincia	397	9	2,3

Scuole e presenza di MCA accertata (dati 2011)



## METODI

Una lettera raggiungerà i Dirigenti di Istituto e si chiederà loro di compilare on-line, sul portale regionale per la prevenzione [www.laziosalutesicurezza.it](http://www.laziosalutesicurezza.it), in analogia alle fasi precedenti della mappatura regionale attivata dalla D.G.R.L.458/07, una semplice scheda di rilevazione che permetterà di ottenere un quadro più definito relativamente alla presenza di MCA ancora presenti negli istituti scolastici della Regione Lazio.



Allo stesso tempo l'analisi dei dati forniti (anno di costruzione della scuola, n. di studenti presenti, tipologia dei MCA, etc.) consentirà di identificare le situazioni più critiche, nei confronti delle quali saranno attivate azioni di sopralluogo, di valutazione del rischio e di supporto per gestire in sicurezza la problematica.



Scheda di rilevazione on-line

Nel Lazio risultano attualmente presenti circa 5900 scuole, di cui 3800 soltanto a Roma e provincia. Il numero delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado è maggiore (4505) rispetto alle scuole Secondarie di II° grado (1391). Ad oggi, su 2338 scuole presenti nel comune di Roma, si hanno notizie per 1148 edifici scolastici, e nell'8% (95 scuole) risulta attualmente accertata la presenza di MCA.

Le tipologie di MCA sono principalmente cassoni idrici, pavimenti vinilici, comignoli, pannelli di tramezzatura.



E' in corso una prima fase test del progetto che prevede sopralluoghi di verifica, a partire dall'edilizia "prefabbricata" e comunque di costruzione realizzata tra gli anni '60 e '90.

[www.prevenzioneonline.net](http://www.prevenzioneonline.net)  
[mappa.amianto@asl.vt.it](mailto:mappa.amianto@asl.vt.it)  
 ☎ 07615185239